5か年加速化対策による愛知県橋りょう補修事業の成果

(12)

剥落防止工

渞

(主)知多東浦線(寺本跨線橋)では、橋梁定期点検において、第三者被害の恐れのあるコンクリートの「剥離」が多数確認され、 「Ⅲ:早期措置段階」であると診断されたことから、橋りょう補修事業を実施する。

(1)[対策名]84 道路施設の老朽化対策

◆事業名 道路メンテナンス事業

ちたひがしうら

◆路線名 (主)知多東浦線

> てらもとこせんきょう (寺本跨線橋)

◆箇所名 知多市八幡地内


(2)事業概要

- ◆目的:橋りょうの老朽化対策
- ◆総事業費:1.32億円 (5か年加速化対策事業費:0.42億円)
- ◆事業期間:R2年~R4年
- ◆事業内容:橋梁補修

〇(主)知多東浦線は、知多市を起点とし、知多郡東浦町に至る幹線道路 であり、10,977台/日(H27センサス)の交通量を有する重要な路 線である。

○当該箇所の桁下直下は駐輪場として利用され、その横には側道が走っ ている。駐輪場の利用者や、側道を走行する車両等へ被害の恐れがあ る損傷を補修する。










<剥落防止工施工状況>





<現地状況>





(3)事業スケジュール及び効果

整備率

◆ 5か年加速化 対策活用

◆当初計画

R3 R4 整備率 50%

R2 R3 R4 R5 R6

50%

R4年度完了 100% 100%

〔効果〕

▶第三者被害の恐れがある損傷を2か年前倒し 早期補修が完了!