

## 事 前 評 価 調 書

I 事業概要																								
事 業 名	農業農村整備事業（防災ダム事業）																							
地 区 名	うまがいけ 午ヶ池地区																							
事業箇所	半田市岩滑西町																							
事業のあらまし	<p>本地区は、半田市の中央部に位置しており、東午ヶ池、西午ヶ池は、地域のかんがい用ため池として重要な役割を果たしている。</p> <p>しかし、堤体の耐震性不足や洪水吐の排水能力不足により、万一、決壊した場合には、下流の人家や公共施設等に甚大な被害を及ぼす恐れがある。</p> <p>このため、早急に地震対策及び豪雨対策を行い、ため池決壊被害による被害を未然に防止し、農業生産の維持、農業経営の安定及び地域住民の暮らしの安全の確保を図る。</p>																							
事業目標	<p><b>【達成（主要）目標】</b></p> <p>ため池決壊による被害を未然に防止し、農業生産の維持、農業経営の安定及び地域住民の暮らしの安全の確保を図る。</p> <p>(基準雨量：408.0mm/日、1/200年確率雨量)</p>																							
事 業 費	事業費	内訳																						
	2.7億円	■工事費 2.4億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.2億円																						
事業期間	採択予定年度	2020年度	着工予定年度	2021年度 完成予定年度 2025年度																				
事業内容	<p>(東午ヶ池) 堤体工、緊急放流施設工 各一式</p> <p>(西午ヶ池) 緊急放流施設工、取水施設工、洪水吐工 各一式</p>																							
II 評価																								
①事業の必要性	1) 必要性	<p>本地区のため池は、農業用ため池として地域の重要な役割を果たしているが、堤体の耐震性不足や、洪水吐の流下能力不足により決壊する恐れがある。</p> <p>このため、堤体・洪水吐の改修や緊急放流施設の設置により、ため池の決壊を未然に防ぎ、農業生産の維持、農業経営の安定及び地域住民の暮らしの安全の確保を図る。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>必要能力</th><th></th><th>東午ヶ池</th><th>西午ヶ池</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堤体の耐震化</td><td>安全率 1.2以上</td><td>現況 計画</td><td>0.930 1.220</td><td rowspan="2">能力有</td></tr> <tr> <td>緊急放流施設の整備</td><td>放流時間 24 h以内</td><td>現況 計画</td><td>106.09 20.13</td><td>277.50 22.32</td></tr> <tr> <td>洪水吐の改修</td><td>計画排水量 (m³/s)</td><td>現況 計画</td><td>9.46 能力有</td><td>12.09</td></tr> </tbody> </table> <p>また、「新たな土地改良の効果算定マニュアル」(2015年9月農林水産省農村振興局整備部監修)に基づき算定したB/Cは1.61であり、基準値の1.0を超えており、効果が期待できる。</p>				必要能力		東午ヶ池	西午ヶ池	堤体の耐震化	安全率 1.2以上	現況 計画	0.930 1.220	能力有	緊急放流施設の整備	放流時間 24 h以内	現況 計画	106.09 20.13	277.50 22.32	洪水吐の改修	計画排水量 (m³/s)	現況 計画	9.46 能力有	12.09
		必要能力		東午ヶ池	西午ヶ池																			
	堤体の耐震化	安全率 1.2以上	現況 計画	0.930 1.220	能力有																			
緊急放流施設の整備	放流時間 24 h以内	現況 計画	106.09 20.13	277.50 22.32																				
洪水吐の改修	計画排水量 (m³/s)	現況 計画	9.46 能力有	12.09																				
	A	A : 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B : 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。																						
判定	<p><b>【理由】</b></p> <p>堤体の耐震性不足や、洪水吐の流下能力不足等により、ため池決壊の危険性が高いことから、本事業により災害の未然防止を行うことが急務であるため。</p>																							

