

流域治水プロジェクトの取組状況に関する調査結果(令和7年11月実施)

<東海市>



東海市
河川水位等
情報提供サービス

河川カメラ/水位情報
気象庁の河川の水位が異常で警戒した際には
(実際に撮影が失敗しにくくなります)

番号	河川名	現在の状況	過去の状況
1	南条田橋門(上田川)	異常	異常
2	土留木橋(上田川)	異常	異常
3	山梨橋(上田川)	異常	異常
4	木匠中橋(大田川)	異常	異常
5	順見橋(大田川)	異常	異常

雨量情報
気象庁の雨量の状況がグラフでご覧いただけます

番号	雨量観測地点
1	北部雨量観測地点 (伊勢川上流)
2	南部雨量観測地点 (大田川)

順見橋(大田川)

現在の状況 過去の状況

間隔は3秒毎に、水位は10分毎に更新されます。
平常時の河川の様子(3月の平常時の水位を表示しています。)

頻発する豪雨災害への備えとして、市内の南北2箇所に雨量計を設置した。また市内5箇所に河川水位計および河川監視カメラを設置した。

これらの情報についてはホームページ上で閲覧できるようにし、地域住民に配信している。

URL: <https://tokai-kasensuii.city.tokai.aichi.jp/>



順見橋

現在の水位 **7.49 (TP)** 11:00から
変動なし

最大危険水位 9.70m (TP)

川の長さ 7.27m (TP)

平常時の河川の様子

※表示の水の深さ以外の危険度は東京湾平均海面(TP)を基準とした高さです。