

伊勢湾

11月5日の調査結果を図1に示しました。伊勢湾奥部及び湾中央部の西側で低酸素の領域が確認されましたが貧酸素水塊は確認されませんでした。

北西風の影響が強くなったことで、低酸素の領域は湾の北西側に偏って徐々に縮小してきていることから、今後は大規模な貧酸素水塊の発生はないものと考えられます。今年度の貧酸素情報は今回で終了します。

表1 調査時の水温・塩分

	水温(°C)	塩分
表層	18.2~20.7	28.5~32.5
底層	19.5~23.3	31.1~33.5

参 考

前回調査時の底層の溶存酸素状況 (図3)




図3 令和2年11月2日 (伊勢湾)、11月4、5日 (三河湾)