




検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根字区1150番地
電話 <0533> 75-2250 番(代)3-7441-0816
作業環境測定部門



ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 上和田住宅 03棟208号
(岡崎市上和田町字荒野18)

業務の実施日 採取 平成18年7月7日(金)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。


※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。



検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録



株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根井下川50番地
電話 <0533> 75-2250 春(休) 75-441-0316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 上和田住宅 04棟108号
(岡崎市上和田町字荒野18)

業務の実施日 採取 平成18年7月7日(金)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。


※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。



検査報告書

愛知県住宅供給公社
 代表者 理事長 河合 修 様
 名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録



株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根字下ノ150番地
 電話 <0533> 75-2250 番付三丁目102-16
 作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 上和田住宅 05棟308号
 (岡崎市上和田町字荒野18)

業務の実施日 採取 平成18年7月7日(金)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
 別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。



915

検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第10号
株式会社 東海分析化学研究所
愛知県宝飯郡御津町大字赤根下川66番地
電話 <0533> 75-2250 番 内線 74110316
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 上和田住宅 10棟307号
(岡崎市上和田町字荒野18)

業務の実施日 採取 平成18年7月7日(金)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。



検査報告書

愛知県住宅供給公社
 代表者 理事長 河合 修 様
 名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第23710号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大井赤根字下川150番地
 電話 <0533> 75-2250 7448-0316
 作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業 務 名 称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業 務 の 実 施 場 所 上和田住宅 12棟401号
 (岡崎市上和田町字荒野18)

業 務 の 実 施 日 採取 平成18年7月7日(金)

検 査 の 対 象 石綿の有無

検 査 の 方 法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
 別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検 査 の 結 果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。



検査報告書

愛知県住宅供給公社
代表者 理事長 河合 修 様
名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

作業環境測定機関登録 第22-10号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県宝飯郡御津町大字赤根字下川59番地
電話 <0533> 75-2250 番代 7-441016
作業環境測定部門

ご依頼のありました検査についての結果を、下記のとおり報告いたします。

記

業務名称 二川住宅始め38住宅吹付けアスベスト定性分析調査委託

業務の実施場所 上和田住宅 14棟408号
(岡崎市上和田町字荒野18)

業務の実施日 採取 平成18年7月7日(金)

検査の対象 石綿の有無

検査の方法 平成8年3月29日付け厚生労働省基発第188号通知
別紙第3に示す分散染色法による確認方法

検査の結果

試料名称	石綿の有無		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
天井 吹付け材	無	無	無

※試料は、和室2室及び台所の天井の吹付け材を混合した。

※試料中には石綿の種類に応じた分散色を認められなかった。