

## ゴルフ場別の農薬水質調査結果（愛知県実施分）

（単位：mg/L）

ゴルフ場名・採水日 農薬名		新城カントリー倶楽部	パインフラットゴルフクラブ	品川カントリークラブ	セントレジャーゴルフクラブ 定光寺	半田ゴルフリンクス	知多カントリー倶楽部	新南愛知カントリークラブ	伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部	秋葉ゴルフ倶楽部	指針値 ※注5	
		H25.6.5	H25.6.5	H25.6.10	H25.6.10	H25.10.21	H25.10.21	H25.10.21	H25.11.1	H25.11.19		
殺虫剤	イソキサチオン								<0.001		0.08	
	クロチアニジン		<0.001								2.5	
	チアメキサム	<0.001								0.002	0.47	
	チオジカルブ							<0.001			0.8	
殺菌剤	アゾキシストロビン						<0.001				4.7	
	イソプロチオラン				<0.001						2.6	
	イミクタジナルベシル酸塩及び イミクタジン酢酸塩 ※注1				<0.001						0.06	
	オキシシン銅(有機銅)			<0.001							0.4	
	チウラム(チラム)	<0.001									0.2	
	チオファネートメチル							<0.001			3	
	チフルザミド		0.003								0.5(～H25.10.20) 0.37(H25.10.21～)	
	テブコナゾール					<0.001					0.77	
	トルクロホスメチル								<0.001		2	
	ペンシクロン					<0.001			<0.001		1.4	
	ホセチル							<0.02			23	
メタラキシル及びメタラキシル M ※注2					<0.001					0.58		
除草剤	アシュラム	<0.001									2	
	オキサジクロメホン						<0.001				0.24	
	カフェンストール		<0.001								0.07	
	ジチオビル			<0.001							0.095	
	シデュロン							<0.001			3	
	トリクロビル			<0.001							0.06	
	ペンディメタリン								<0.001		1(～H25.6.17) 3.1(H25.6.18～)	
	メコプロップカリウム塩(MCPPカリウム塩)、メコプロップジメチルアミン塩(MCPPジメチルアミン塩)、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩 ※注3				<0.001							0.47
	MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 ※注4						<0.001				0.05(～H25.6.17) 0.051(H25.6.18～)	

注1: イミクタジナルベシル酸塩及びイミクタジン酢酸塩をイミクタジンとして測定し、指針値を評価している。

注2: メタラキシル及びメタラキシルMをメタラキシルとして測定し、指針値を評価している。

注3: メコプロップカリウム塩(MCPPカリウム塩)、メコプロップジメチルアミン塩(MCPPジメチルアミン塩)、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩をメコプロップとして測定し、指針値を評価している。

注4: MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩をMCPAとして測定し、指針値を評価している。

注5: 指針値の欄で二段書きになっているものは、調査期間内に指針値の改定があったものである。