

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | | | |
|--------------|--|------|--------|-------|----------------------|------|--------|
| 事業名 | 治山事業（予防治山事業） | | | | | | |
| 地区名 | 豊田市坂上町丸塚 | | | | | | |
| 事業箇所 | 豊田市坂上町丸塚 地内 | | | | | | |
| 事業のあらまし | 渓岸侵食、山腹崩壊地の拡大崩壊による不安定土砂の堆積及び流出が多くみられ、山地災害の危険性が高い。そのため、地元からの要望と荒廃現況を勘案して床固工、土留工を計画した。 | | | | | | |
| 事業目標 | 【達成（主要）目標】 床固工1個、土留工2個、山腹工一式を設置し、荒廃渓流及び荒廃山腹の保全を図る。 | | | | | | |
| 事業費 | <table border="1"> <tr> <td>事業費</td><td>内訳</td></tr> <tr> <td>25百万円</td><td>■工事費 25百万円、□用補費、□その他</td></tr> </table> | 事業費 | 内訳 | 25百万円 | ■工事費 25百万円、□用補費、□その他 | | |
| 事業費 | 内訳 | | | | | | |
| 25百万円 | ■工事費 25百万円、□用補費、□その他 | | | | | | |
| 事業期間 | <table border="1"> <tr> <td>採択年度</td><td>2013年度</td><td>着工年度</td><td>2014年度</td><td>完成年度</td><td>2014年度</td></tr> </table> | 採択年度 | 2013年度 | 着工年度 | 2014年度 | 完成年度 | 2014年度 |
| 採択年度 | 2013年度 | 着工年度 | 2014年度 | 完成年度 | 2014年度 | | |
| 事業内容 | 床固工1個、土留工2個及び山腹工一式を設置する。 | | | | | | |
| II 評価 | | | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 治山施設が整備されたことにより、荒廃渓流及び荒廃山腹が適切に保全され、山地災害の未然防止が図られている。 事業完了後、山地災害は発生していない。 【達成状況に対する評価】 事業目標を達成しており適切である。 | | | | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 【達成状況】 【達成状況に対する評価】 | | | | | | |
| III 対応方針 | | | | | | | |
| 今後の事後評価の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性はない。 | | | | | | |
| 改善措置の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性はない。 | | | | | | |
| 同種事業に反映すべき事項 | 標準的な事業計画・工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項は特にない。 | | | | | | |