

事後評価調書

I 事業概要							
事業名	急傾斜地崩壊対策事業						
地区名	小原区域						
事業箇所	豊田市小原田代町						
事業のあらまし	小原区域は豊田市小原田代町に位置し、人家15戸を保全対象とする急傾斜地崩壊危険区域である。当箇所は脆弱な礫混じり砂からなる堆積段丘であり、斜面は風化が進み崩壊の危険が高い状況となっていた。このため豪雨時には斜面が崩壊し崩土が人家に達する恐れがあり、早急に斜面对策を行って人家の保全を図る必要があった。このため、平成19年度より急傾斜地崩壊対策事業に着手し、平成21年度に完了した。						
事業目標	<p>【達成(主要)目標】 人家15戸を急傾斜地の崩壊による土砂災害から保護する。</p> <p>【副次目標】(事前評価時に設定した場合、記載する) 該当なし</p>						
事業費	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業費</th><th>内訳</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3億円</td><td>□工事費1.9億円、□用補費 0.1億円、□その他0.3億円</td></tr> </tbody> </table>	事業費	内訳	2.3億円	□工事費1.9億円、□用補費 0.1億円、□その他0.3億円		
事業費	内訳						
2.3億円	□工事費1.9億円、□用補費 0.1億円、□その他0.3億円						
事業期間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>採択年度</th><th>平成19年度</th><th>着工年度</th><th>平成19年度</th><th>完成年度</th><th>平年21度</th></tr> </thead> </table>	採択年度	平成19年度	着工年度	平成19年度	完成年度	平年21度
採択年度	平成19年度	着工年度	平成19年度	完成年度	平年21度		
事業内容	急傾斜地崩壊防止施設工(法面工等) L=253m もたれ式擁壁L=79.9m、重力式擁壁L=43.6m、補強盛土擁壁L=18m、吹付法枠工 A=1750m ²						
II 評価							
①事業目標の達成状況	<p>1) 主要目標の達成状況</p> <p>【達成状況】 主要目標に掲げられた保全対象を保護するために必要な施設が設置され、現在まで健全に機能を発揮していることから、目標は達成されていると考えます。</p> <p>【達成状況に対する評価】 主要目標の達成状況は、申し分のないものと考えます。</p>						
	<p>2) 副次目標の達成状況</p> <p>【達成状況】 該当なし</p> <p>【達成状況に対する評価】 該当なし</p>						
III 対応方針							
今後の事後評価の必要性	II評価より、特に今後の事後評価の必要性はありません。						
改善措置の必要性	II評価より、改善措置の必要性はありません。						
同種事業に反映すべき事項	本事業は従来からの手法により対策を実施しているため、他の事業箇所へ反映させる事項は特にありません。						