

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 全指定解除箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	再指定状況
塚原-3 (211-K-206)	豊田市保見町西ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2010/2/26	○
荒井 (211-K-053)	豊田市鶯ヶ瀬町荒井	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2010/6/25	○
澤-1 (211-K-052)	豊田市鶯ヶ瀬町澤	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2010/6/25	○
北横峰-1 (114-K-008)	名古屋市緑区大高町北横峰	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2012/12/25	○
別曾-1 (213-K-003)	西尾市室町別曾	急傾斜地の崩壊	○	○	西尾市	西三河建設事務所	2012/12/25	○
苗田-4 (219-K-009)	小牧市大山苗田	急傾斜地の崩壊	○	×	小牧市	尾張建設事務所	2012/12/25	×
下屋敷 (211-K-086)	豊田市大平町下大屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2013/5/7	○
香沢-1 (211-K-690)	豊田市矢並町香沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2013/5/7	○
塚原-1 (211-K-204)	豊田市保見町西ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2013/5/7	○
塚原-3 (211-K-206-1)	豊田市保見町西ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2013/5/7	○
城ヶ根町-1-2 (204-K-007)	瀬戸市城ヶ根町	急傾斜地の崩壊	○	○	瀬戸市	尾張建設事務所	2014/5/30	○
池ノ上-1 (211-K-449)	豊田市坂上町池ノ上	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2014/5/30	○
堂屋敷-2 (215-K-010)	犬山市字向山	急傾斜地の崩壊	○	○	犬山市	一宮建設事務所	2014/10/31	○
大見川3丁目-1 (211-K-330)	豊田市大見町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2015/3/20	×
大見川第7支川 (211-D-185)	豊田市大見町3丁目	土石流	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2015/3/20	○
奥栄町2丁目 I-1 (216-K-009)	常滑市奥栄町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2015/3/20	×
奥栄町2丁目 I-3 (216-K-011)	常滑市奥栄町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2015/3/20	○
音聞山-2A (116-K-067)	名古屋市天白区音聞山	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2015/9/29	○
赤塚-1 (114-K-010)	名古屋市緑区大高町洞之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2015/9/29	×
星崎町2丁目-1 (205-K-011)	半田市星崎町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	半田市	知多建設事務所	2016/2/12	×
堂屋敷-1 (215-K-009)	犬山市字堂屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	犬山市	一宮建設事務所	2016/9/9	○
奥条 (216-K-078)	常滑市奥条5丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2016/10/21	○
三王山 (114-K-064)	名古屋市緑区鳴海町三王山	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2016/11/4	○

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	再指定状況
黒沢台 (114-K-068)	名古屋市緑区黒沢台三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2017/1/27	○
陶郷町2、3丁目-1 (216-K-012)	常滑市陶郷町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2017/3/28	○
丸山(Ⅱ) (216-K-016)	常滑市山方町7丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2017/3/28	○
桃山町4丁目B (223-K-012)	大府市桃山町4丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	大府市	知多建設事務所	2017/3/28	○
前田 (211-K-009)	豊田市大平町前田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2017/3/28	○
下屋敷 (211-K-086-1)	豊田市大平町下大屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2017/3/28	○
塚原-1 (211-K-204-1)	豊田市保見町西ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2017/3/28	○
砲録山-1 (521-K-013)	みよし市明知町宝栄	急傾斜地の崩壊	○	○	みよし市	豊田加茂建設事務所	2017/3/28	○
乗小路 (201-K-007)	豊橋市牛川町乗小路	急傾斜地の崩壊	○	○	豊橋市	東三河建設事務所	2017/3/28	○
下陣屋町-1 (204-K-005)	瀬戸市下陣屋町	急傾斜地の崩壊	○	○	瀬戸市	尾張建設事務所	2017/9/22	×
京田 (483-K-014)	幡豆郡幡豆町大字西幡豆字京田	急傾斜地の崩壊	○	○	西尾市	西三河建設事務所	2018/3/30	○
仲ヶ入(202-K-119)	岡崎市明大寺町仲ヶ入	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2018/3/30	○
久井度-1 (211-K-547)	豊田市足助町久井戸	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2018/3/30	○
久井度-4 (211-K-550)	豊田市足助町久井戸	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2018/3/30	○
八升蒔B (211-K-1028)	豊田市松平志賀町八升蒔	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2018/3/30	○
八升蒔C (211-K-1029)	豊田市松平志賀町八升蒔	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2018/3/30	○
八升蒔D (211-K-1030)	豊田市松平志賀町八升蒔	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2018/3/30	○
東山元町3丁目-1 (101-K-056)	名古屋市千種区東山元町3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2018/6/26	×
北三宅山-2 (222-K-007)	東海市名和町西三宅山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2018/7/20	×
城ヶ根町 (204-K-241)	瀬戸市城ヶ根町	急傾斜地の崩壊	○	○	瀬戸市	尾張建設事務所	2018/9/14	○
上之山2丁目-2 (204-K-294)	瀬戸市上之山2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	瀬戸市	尾張建設事務所	2018/9/14	○
南ヶ丘1丁目-1 (230-K-020)	日進市南ヶ丘一丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	2018/9/14	○
明和町7丁目B (211-K-2932)	豊田市明和町7丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2018/12/18	○

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	再指定状況
丹波3の沢 (211-D-368)	豊田市苅萱町ソフレ	土石流	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2018/12/18	○
黒沢台 (114-K-068-1)	名古屋市緑区黒沢台三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2019/2/1	○
黒沢台3丁目-1 (114-K-069)	名古屋市緑区黒沢台三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2019/2/1	×
松下-1 (483-K-015)	幡豆郡幡豆町大字西幡豆字京田	急傾斜地の崩壊	○	○	西尾市	西三河建設事務所	2019/3/8	○
徳川山町5丁目 (101-K-038)	名古屋市千種区徳川山町5丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2019/8/23	○
砂崎(Ⅱ)B (222-K-042)	東海市名和町砂崎	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2019/8/23	○
高横須賀町-3 (222-K-046)	東海市中ノ池1丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2019/8/23	×
三本木 (211-K-665)	豊田市八草町三本木	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2019/8/23	○
寺下町前田-2 (211-K-672)	豊田市寺下町前田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2019/8/23	○
坂ノ上石下根-2 (441-K-009)	知多郡阿久比町大字宮津字石下根	急傾斜地の崩壊	○	○	阿久比町	知多建設事務所	2019/9/27	○
波岩-1 (211-K-2277)	豊田市平戸橋町波岩	急傾斜地の崩壊	○	×	豊田市	豊田加茂建設事務所	2019/11/22	×
中柴-1 (202-K-417)	岡崎市山綱町字中柴	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2020/1/24	○
瀬戸(B) (562-K-014)	北設楽郡東栄町三輪字上栗	急傾斜地の崩壊	○	×	東栄町	新城設楽建設事務所	2020/1/24	○
瀬戸(C) (562-K-015)	北設楽郡東栄町三輪字上栗	急傾斜地の崩壊	○	×	東栄町	新城設楽建設事務所	2020/1/24	○
鉢地川第18支川 (202-D-443)	岡崎市山綱町字上中野	土石流	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2020/3/17	○
小金町-2 (204-K-286)	瀬戸市小金町	急傾斜地の崩壊	○	○	瀬戸市	尾張建設事務所	2020/3/17	×
進陶町B (204-K-288)	瀬戸市進陶町	急傾斜地の崩壊	○	○	瀬戸市	尾張建設事務所	2020/3/17	×
上町 (206-K-001)	春日井市内津町	急傾斜地の崩壊	○	○	春日井市	尾張建設事務所	2020/3/17	○
榎林C (211-K-1594)	豊田市久木町東洞	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2020/3/17	○
真弓A (211-K-1618)	豊田市足助町真弓	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2020/3/17	○
阿摺川第28支川 (211-D-222)	豊田市明川町向田	土石流	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2020/3/17	○
下畑-2 (222-K-004)	東海市荒尾町下畑	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2020/3/17	○
長谷 (445-K-052)	知多郡南知多町大字片名字長谷	急傾斜地の崩壊	○	○	南知多町	知多建設事務所	2020/3/17	○

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	再指定状況
黒沢台 (114-K-068-2)	名古屋市緑区黒沢台三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2020/5/1	×
柄杓場 (115-K-005)	名古屋市名東区社が丘4丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2020/9/1	○
勢子坊-1 (115-K-006)	名古屋市名東区猪高町大字高針字勢子坊	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2020/9/1	○
豊浜 (445-J-001)	知多郡南知多町大字豊浜字山之神	地滑り	○	×	南知多町	知多建設事務所	2020/11/13	○
有松裏(Ⅱ) (114-K-051)	名古屋市緑区鳴海町有松裏	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2021/3/12	×
砦 (114-K-059)	名古屋市緑区鳴海町砦	急傾斜地の崩壊	○	×	名古屋市	尾張建設事務所	2021/3/12	○
猪子石3丁目-1 (115-K-001)	名古屋市名東区猪子石3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2021/3/12	○
天白町島田黒石-1 (116-K-014)	名古屋市天白区天白町大字島田字黒石	急傾斜地の崩壊	○	×	名古屋市	尾張建設事務所	2021/3/12	×
八幡山-4 (116-K-040)	名古屋市天白区八幡山	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2021/3/12	×
クシミ沢 (221-K-003)	新城市玖老勢字クシミ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	新城市	新城設楽建設事務所	2021/3/12	○
根屋敷A (202-K-1180)	岡崎市奥殿町字根屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2021/6/29	×
陶郷町2,3丁目-2 (216-K-013)	常滑市陶郷町3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2021/8/31	○
地王谷(Ⅱ)-2 (224-K-021)	知多市長浦3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多市	知多建設事務所	2021/8/31	○
坂南B (441-K-023)	知多郡阿久比町大字萩字五反田	急傾斜地の崩壊	○	○	阿久比町	知多建設事務所	2021/8/31	○
八幡山 (116-K-039)	名古屋市天白区八幡山	急傾斜地の崩壊	○	×	名古屋市	尾張建設事務所	2022/4/1	×
石塚-2 (202-K-1050)	岡崎市美合町字石塚	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2022/7/22	○
長坂南 (114-K-048)	名古屋市緑区有松町有松長坂南	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2023/1/27	○
西ノ平-1 (211-K-008)	豊田市北一色町西ノ平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2023/2/21	×
西浦-1 (226-K-018)	尾張旭市新居町西浦	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2023/2/28	×
山神町7丁目 (209-K-002)	碧南市山神町7丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	碧南市	知立建設事務所	2023/3/17	○
地内-1 (210-K-001)	刈谷市小垣江町地内	急傾斜地の崩壊	○	○	刈谷市	知立建設事務所	2023/3/17	×
片平-2 (211-K-604)	豊田市石畳町片平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2023/4/4	○
源太-3-A (211-K-1242)	豊田市上川口町源太	急傾斜地の崩壊	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2023/4/4	○

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	再指定状況
源太沢 (211-D-728)	豊田市上川口町源太	土石流	○	○	豊田市	豊田加茂建設事務所	2023/4/4	○
谷津沢 (231-D-001)	田原市白谷町谷津	土石流	○	○	田原市	東三河建設事務所	2023/4/25	○
前の輪 (114-K-038)	名古屋市緑区鳴海町前之輪	急傾斜地の崩壊	○	○	名古屋市	尾張建設事務所	2023/5/23	○
亀崎相生町2丁目-1 (205-K-001)	半田市亀崎相生町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	半田市	知多建設事務所	2023/6/20	○
亀崎相生町2丁目-4 (205-K-004)	半田市亀崎月見町3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	半田市	知多建設事務所	2023/6/20	○
亀崎北浦町亀崎月見町-1 (205-K-005)	半田市亀崎町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	半田市	知多建設事務所	2023/6/20	○
新野町-1 (205-K-027)	半田市新野町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	半田市	知多建設事務所	2023/6/20	○
樽水町4丁目 (216-K-003)	常滑市樽水町4丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2023/6/20	○
東根組 (216-K-021)	常滑市矢田字東根組	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2023/6/20	○
荒子 (216-K-077)	常滑市小鈴谷荒子	急傾斜地の崩壊	○	○	常滑市	知多建設事務所	2023/6/20	○
下畑-1 (222-K-003)	東海市荒尾町中切	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	○
西ノ脇 (222-K-008)	東海市高横須賀町坂下	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	○
深廻間 (223-K-013)	大府市柘山町五丁目	急傾斜地の崩壊	○	×	大府市	知多建設事務所	2023/6/20	○
鳳巢田1 (224-K-003)	知多市佐布里字鳳巢田	急傾斜地の崩壊	○	○	知多市	知多建設事務所	2023/6/20	○
山之腰-1 (224-K-006)	知多市日長字山之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	知多市	知多建設事務所	2023/6/20	○
観音脇(Ⅱ)-1 (224-K-010)	知多市八幡字観音脇	急傾斜地の崩壊	○	○	知多市	知多建設事務所	2023/6/20	○
東屋敷-3 (224-K-015)	知多市新知字東屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	知多市	知多建設事務所	2023/6/20	○
観音脇(Ⅰ)-1 (224-K-016)	知多市八幡新町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	×	知多市	知多建設事務所	2023/6/20	○
椿 (224-K-057)	知多市新知字椿	急傾斜地の崩壊	○	○	知多市	知多建設事務所	2023/6/20	○
大六A (224-K-084)	知多市佐布里字堀切	急傾斜地の崩壊	○	○	知多市	知多建設事務所	2023/6/20	○
堂道 (441-K-007)	知多郡阿久比町大字宮津字堂道	急傾斜地の崩壊	○	○	阿久比町	知多建設事務所	2023/6/20	○
坂ノ上石下根-2 (441-K-009-1)	知多郡阿久比町大字宮津字石下根	急傾斜地の崩壊	○	○	阿久比町	知多建設事務所	2023/6/20	○
寺洞屋敷B (215-K-020)	犬山市大字善師野字寺洞屋敷	急傾斜地の崩壊	○	×	犬山市	一宮建設事務所	2023/8/4	○

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	再指定状況
細洞沢-1 (215-D-001)	犬山市大字善師野字細洞	土石流	○	○	犬山市	一宮建設事務所	2023/8/4	○
細洞沢-2 (215-D-002)	犬山市大字善師野字細洞	土石流	○	○	犬山市	一宮建設事務所	2023/8/4	○
日向B (202-K-104)	岡崎市安戸町字日向	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
仲ヶ入B (202-K-119-1B)	岡崎市明大寺町仲ヶ入	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
中村A (202-K-232)	岡崎市保久町字中村	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
井戸田-1B (202-K-233)	岡崎市保久町字中村	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
井戸田-1C (202-K-234)	岡崎市保久町字中村	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
竹下A (202-K-240)	岡崎市中伊町字竹下	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
竹下B (202-K-241)	岡崎市中伊町字平地下	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
竹下C (202-K-242)	岡崎市中伊町字平地下	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
天神 (202-K-416)	岡崎市山綱町字天神	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/8/4	○
西上 (219-K-031)	小牧市大草西上	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2023/10/6	○
山海向山1 (445-K-014)	知多郡南知多町大字山海向山	急傾斜地の崩壊	○	○	南知多町	知多建設事務所	2023/10/6	○
東山-2A (202-K-461)	岡崎市岩津町字東山	急傾斜地の崩壊	○	○	岡崎市	西三河建設事務所	2023/12/12	○
火打坂洞 (201-D-004)	豊橋市大岩町北山	土石流	○	×	豊橋市	東三河建設事務所	2024/4/5	○
計130箇所								