

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
南山－1 (226－K－001)	尾張旭市長坂町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2006/8/1	
北(Ⅰ)A (226－K－002)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
北(Ⅰ)B (226－K－003)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
北(Ⅰ)C (226－K－004)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
平子町北－2 (226－K－005)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
東－2 (226－K－007)	尾張旭市平子町東	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
東－3 (226－K－008)	尾張旭市平子町東	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
東－4 (226－K－009)	尾張旭市平子町東	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
長池上－2 (226－K－010)	尾張旭市平子町長池上	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北－2A (226－K－011)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北－2B (226－K－012)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北－2C (226－K－013)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北－5 (226－K－014)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
西新田－1 (226－K－015)	尾張旭市旭前町西新田	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
西新田－2 (226－K－016)	尾張旭市旭前町西新田	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
山の手－2 (226－K－020)	尾張旭市旭ヶ丘町山の手	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
海老蔓－1 (226－K－021)	尾張旭市大字新居字海老蔓	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
海老蔓－2 (226－K－022)	尾張旭市大字新居字海老蔓	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
庄南町2丁目－1 (226－K－023)	尾張旭市庄南町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
緑ヶ丘 (226－K－024)	尾張旭市緑町緑ヶ丘	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
南山－2 (226－K－025)	尾張旭市長坂町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
南山－3 (226－K－026)	尾張旭市長坂町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	

[illegible]