

高蔵寺浄水場 排水処理設備 更新修繕履歴

年度	脱水機(本体)設備 修繕内容	脱水機(補機)設備 修繕内容	排水処理棟(土木・建築) 修繕内容
H6	定期修繕 ダイヤフラム交換		
H7	定期修繕 ダイヤフラム交換		
H8	定期修繕 ダイヤフラム交換		
H9		2号ブロー用コンプレッサーオーバーホール	屋上防水修繕
	定期修繕 ダイヤフラム交換 圧力水ポンプオーバーホール	コンプレッサー用モーター交換	
H10		制御用スクロールタイプコンプレッサー交換及び配管1式 空調機修繕	
	定期修繕 ダイヤフラム交換 圧力水ポンプオーバーホール	アフタークーラー修繕	
H11	定期修繕 ダイヤフラム交換 油圧ユニットオーバーホール		
H12			シャッター修繕
	定期修繕 ダイヤフラム交換 圧力水ポンプオーバーホール		
H13			空調修繕
	定期修繕 ダイヤフラム交換 圧力水ポンプオーバーホール		
H14		汚泥流量計修繕 汚泥貯留槽内部底板補修	
	定期修繕 ダイヤフラム交換 ろ布洗浄ポンプオーバーホール 汚泥攪拌機オーバーホール		
H15		1号ブロー用コンプレッサー交換及び配管1式	
	定期修繕 ダイヤフラム交換 ろ布洗浄ポンプオーバーホール		
H16	定期修繕 ダイヤフラム交換 外	汚泥流量計修繕	内装修繕 アスベスト撤去 鉄部補修塗装
	ベルトコンベア軸受け修繕		
	ベルトコンベア水受けカバー外修繕 ろ布駆動装置修繕		