

浄水場排水処理設備修繕履歴		浄水場名	高蔵寺浄水場(上水)
年度	修繕内容	備 考	
H6	定期修繕	1/25 ~ 2/8	脱水機修繕、ダイヤラム交換
7	定期修繕	2/7 ~ 2/19	脱水機修繕、ダイヤラム交換
8	定期修繕	1/13 ~ 1/23	脱水機修繕、ダイヤラム交換
9	定期修繕		脱水機修繕、ダイヤラム交換、圧力ポンプオーバーホール コンプレッサ-用モーター交換
10	定期修繕		脱水機修繕、ダイヤラム交換、圧力ポンプオーバーホール コンプレッサ-交換
11	定期修繕	9/6 ~ 9/10 12/6 ~ 12/20 3/27 ~ 3/28	脱水機修繕 脱水機修繕、ろ布交換、ダイヤラム交換 ろ布駆動、シャ-ビン破損修理
12	定期修繕	9/8 12/5 ~ 12/20 2/6 ~ 2/9 2/20 ~ 2/23	ろ布駆動、シャ-ビン破損修理 脱水機点検、ろ布交換、ダイヤラム交換 電気機器点検 脱水機修理
13	定期修繕	4/17 11/5 ~ 11/21 3/19	シャ-ビン折れ修理 脱水機修理、ダイヤラム交換、圧力水ポンプ修理 シャ-ビン折れ取替
14	定期修繕	12/2 ~ 12/20	ろ布交換、ダイヤラム交換、補機修理
15	定期修繕	1/15 ~ 1/20 2/17	ろ布交換、ダイヤラム交換 シャ-ビン破損修理

浄水場排水処理設備修繕履歴		浄水場名	尾張東部浄水場(上水)
年度	修繕内容	備 考	
H6	修繕無し		
7	脱水機修繕	8月(期間不明)	ろ布振動装置スプリング 破損修理
8	排水処理設備修繕	9/30 ~ 10/5	1号脱水機ろ布交換 2号汚泥打込ポンプローター、スターター取替
		12/20	2号脱水機ソーケンサ修理調整
9	PFI対象の修繕無し		
10	PFI対象の修繕無し		
11	脱水機等修繕	5/12	2号脱水機ろ布交換 初期汚泥供給弁及び排液戻し弁取替
		1/17	2号汚泥打込ポンプローター、スターター取替
12	脱水機等修繕	4/23	破碎機ボールベアリング交換 3号汚泥打込ポンプローター、スターター取替 破碎機修繕
13	脱水機等修繕	11/5	1号脱水機ろ布交換及びフライトコンヘア修繕 1号汚泥打込ポンプローター、スターター取替
		12/28	2号脱水機破損ろ布一組交換
		2/8	1号脱水機修繕ろ布振動装置ハネ交換
14	脱水機等修繕	10/1	2号脱水機修繕ろ布ディスク取替 1号汚泥打込ポンプローター、スターター取替 3号汚泥打込ポンプローター、スターター取替 ケーキ搬出用バルトコンヘア取替
15	脱水機等修繕	6/10	1号汚泥打込ポンプローター、スターター取替 2号汚泥打込ポンプローター、スターター取替
		11/10 ~ 11/14	3号ケーキ搬出コンヘア、破碎機修繕

浄水場排水処理設備修繕履歴		浄水場名	上野浄水場(上工水共用)
年度	修繕内容		
H6	1号脱水機ろ布等修繕 4号打込ポンプ修繕 上水1号脱水機修繕	4/15	1号脱水機ろ布振動スプリング1本折損取替
		6/8	1号脱水機ろ布吊りスプリング1本折損取替
		7/18	同上
		8/1	3号脱水機ろ板移動の不調点検調査
		8/26	3号脱水機ろ布振動装置スプリング取替
		9/9	1号脱水機の汚泥戻し管空隙により汚泥噴出したため溶接修理 9/19打込開始 9/20開板時に再度汚泥噴出したため9/21より運休
7	上水汚泥打込ポンプ等修繕 3号脱水機ろ布修繕 4号汚泥打込ポンプ等修繕 上水1号汚泥打込ポンプ等修繕	4/21	3号脱水機ろ布振動装置のスプリング1本破損のため取替
		5/8	破碎機の破碎羽根2本破損
		7/7	破碎機の破碎刃点検修理
		8/4	ろ布損傷 運転停止
		10/11、19	1号脱水機、ろ布吊りスプリング各1本折損取替
		11/7、22	1号脱水機、ろ布吊りスプリング各1本折損取替
		11/7	破碎機ヘルム4本取替
		11/27 ~ 12/1	3号脱水機ろ布交換
		12/1	1号脱水機ろ布吊りスプリング1本折損取替
		1/9、16	同上
		1/23	1号脱水機ろ布2枚交換
		2/1、21	破碎機の破碎刃3本折損取替
		3/18、21	1号脱水機ろ布吊りスプリング各1本折損取替
8	汚泥打込ポンプ修繕 1号脱水機ろ液飛散防止カバー修繕 2号脱水機ろ布取替修繕 排水処理設備修繕	4/8、26	1号脱水機、ろ布吊りスプリング各1本折損取替
		6/21	破損機の破碎羽根2本折損取替
		8/12	脱水機ヘルムコンスカート部調整修理
		8/12	破碎機の破碎刃2本折損交換
		9/2、5	2号脱水機ろ布破れ修理
		9/13	1号機ろ布吊りスプリング1本折損取替
		9/19、20	1号脱水機のケーキ落下受傾斜板腐食のため取替修理
		10/1	破碎刃2本折損取替
		10/8	ろ布吊りスプリング1本折損取替
		11/13、14	1号脱水機、ろ布吊りスプリング各1本折損取替
		11/14	破碎機の破碎羽根2本破損交換
		12/16、18	1号脱水機、ろ布吊りスプリング各1本折損取替
		1/13、14	1号脱水機、ろ布吊りスプリング各1本折損取替
		2/4、13、20、24	破碎機の破碎刃計19本破損取替
		2/24 ~ 2/26	2号脱水機ろ布交換
2/25	1号脱水機ろ布吊りスプリング1本折損取替		

浄水場排水処理設備修繕履歴		浄水場名	上野浄水場(上工水共用)
年度	修繕内容		
H8		3/5	3号脱水機ろ布吊りスプリング1本折損取替
		3/12、13	1、2、3号脱水機打込タイヤ交換
		3/13	1号脱水機シリンダーオイル漏れ修理
		3/13	3号脱水機ベルトコンパースカート部破損修理
9	1、2号打込ポンプ等修繕 破砕機修繕 2号脱水機ろ布取替修繕	4/9、22、24	破砕機破砕刃計25本折損取替
		4/17	3号4号打込ポンプのローター、ステーター交換
		5/19	3号脱水機ろ布吊りスプリング1本折損取替
		5/22	3号脱水機エアフィルター破損取替
		5/28	破砕機の破砕羽根21本破損取替
		6/2、10	破砕機の破砕刃計22本破損取替
		6/9	2号脱水機ろ布振動装置バネ(大)1本折損交換
		7/10、29	破砕機の破砕バネ計17本破損取替
		7/16	2号脱水機ろ布振動装置バネ1本折損取替
		8/21	破砕機の破砕刃6本折損取替
		10/13 ~ 10/14	1号、2号汚泥打込ポンプのローター、ステーター交換
		10/15	脱水機タイマー取替
		10/16	1号脱水機電磁開閉器取替
		10/16	1号脱水機ろ布吊りスプリング1本折損取替
		10/21	3号脱水機ろ布1箇所破損取替
		10/23	破砕機の破砕刃18本折損取替
		11/4	破砕機の破砕刃10本折損取替
		11/14	破砕機の破砕刃33本取替
		12/4	破砕機のスクリーン(前後)破損取替
		1/23	2号脱水機のろ布振動装置のスプリング1本折損取替
		2/16 ~ 2/20	1号脱水機ろ布交換、ろ布吊り棒4本、ろ布吊りバネ194本取替
		2/23	1号脱水機ケキ受け板取替
			2号、3号脱水機フロ用配管修繕
		2/24	破砕機の破砕刃2本折損取替
		2/24 ~ 2/25	3号、4号打込ポンプのローター、ステーター取替
10	4号汚泥打込ポンプ修繕 ろ布洗浄水弁修繕 1号打込ポンプ修繕 3号脱水機ろ布取替修繕 2、3号汚泥打込ポンプ修繕	4/2	4号汚泥打込ポンプ修繕
		4/20	オイル飛散防止用ゴム破損修理
		4/21、23	1号脱水機ろ布破損修理
		4/24	破損機の破損刃8本折損取替
		5/8	破砕機の破砕刃1本折損取替
		5/19	ろ布破損11枚取替
		5/14	1号脱水機汚泥打込管取替
		6/3	2号脱水機ろ布1枚破損取替

浄水場排水処理設備修繕履歴		浄水場名	上野浄水場(上工水共用)
年度	修繕内容		
H10		6/18	1号脱水機ろ布1枚破損修理
		7/27	ろ布振動のスプリング折損取替
		7/28、30	1号汚泥打込ポンプ修繕
		8/20	1号脱水機1枚破損修理
		8/24	3号脱水機1枚破損修理
		1/25	破砕機の破砕刃18本取替
		1/26	3号打込ポンプのスネーク取替
		2/8	2号打込ポンプ修繕
		2/8 ~ 2/12	3号脱水機ろ布交換
		3/8	2号脱水機のろ布振動用のスプリング1本折損取替
		3/10、11、16	破砕機の破砕刃81本取替
11	4号汚泥打込ポンプ修繕 2号脱水機等ろ布取替修繕	4/1	1号脱水機ろ布1ヶ所破損修理
		4/9	3号脱水機ろ布振動装置のスプリング1本破損取替
		4/19	2号脱水機ろ布1ヶ所破損修理
		5/14	破砕機の破砕刃32本取替
		5/27	2号脱水機ろ布1ヶ所破損取替
		6/1	2号及び3号脱水機、ろ布振動装置スプリング各1本折損取替
		6/17	3号脱水機フロー用エアハイブ外れ修理
		7/2	2号脱水機ろ布1ヶ所損傷修理
		8/16、25	破砕機の破砕刃計21本取替
		9/6	2号脱水機ろ布1ヶ所破損修理
		9/8	破砕機の破砕刃23本取替
		9/22	1号機脱水機ろ布1ヶ所破損修理
		10/6	破砕機の破砕刃3本折損取替
		10/21	1号脱水機ろ布1ヶ所破損修理
		11/9	破砕機の破砕刃1本取替
		12/24	2号脱水機ろ布1ヶ所破損修理
		1/4	破砕機の破砕刃7本取替
		3/2	2号脱水機ろ布取替
12	汚泥打込ポンプ修繕 破砕機スクリーン修繕 1号脱水機等修繕	5/15、23	1号脱水機のろ布1ヶ所破損、修理
		6/1、20	破砕機の破砕刃計3本折損取替
		7/13	1号脱水機のろ布1ヶ所破損、修理
		10/23	1号脱水機のフロー用汚泥戻り管修理
		10/18、24	破砕機の破砕刃計4本取替
		11/14	破砕機の破砕刃計23本取替
		12/6	1号脱水機のろ布1ヶ所破損取替
		12/25	破砕機の破砕刃3本取替
		1/11	破砕機の破砕刃15本取替

浄水場排水処理設備修繕履歴		浄水場名	上野浄水場(上工水共用)
年度	修繕内容		
H12		2/16	3号脱水機ロー-用汚泥戻り管修理
		3/1 ~ 3/2	2号及び3号汚泥打込ポンプ修繕
		3/1 ~ 3/5	1号脱水機ろ布交換
13	汚泥打込ポンプ修繕 3号脱水機ろ布等修繕	4/12、13、17	破碎機の破碎刃計42本取替
		5/1	3号脱水機汚泥戻管修繕
		5/10	破碎機の破碎刃8本取替
		6/7、8	1号及び4号汚泥打込ポンプ修繕
		6/19	破碎機の破碎刃17本取替
		7/24	2号脱水機ろ布1ヶ所破損修理
		8/1、16	破碎機の破碎刃計19本取替
		8/6	汚泥戻管修繕
		8/24	2号脱水機ろ布1ヶ所破損交換
		11/13	破碎機の破碎刃8本取替
		2/25	2号汚泥打込ポンプ補修
		2/25、26	1号脱水機汚泥戻管修繕
		2/25 ~ 2/28	3号脱水機ろ布交換
		2/28	3号汚泥打込ポンプ修繕
		3/18	破碎機スクリーン(大)修繕
14	汚泥打込ポンプ等修繕 脱水機等ろ液検出器等修繕 2号脱水機ろ布等修繕	4/9	破碎機の破碎羽根26本取替
		5/23	2号脱水機ろ布1ヶ所破損取替
		6/17 ~ 6/18	1号及び4号汚泥打込ポンプ修繕
		6/6	2号貯留槽汚泥戻り管エルボ破損取替
		6/19	2号脱水機ろ布1ヶ所破損取替
		7/15	2号脱水機ろ液検出装置修繕
		8/22 ~ 8/27	コンプレッサ-分解修理
		9/12	破碎機の破碎刃9本取替
		9/19	電磁弁ボックス内エア-漏れ修繕
		1/7	破碎機の破碎刃17本取替
		1/16	電磁弁ボックス内エア-漏れ修繕
		2/24 ~ 2/25	2号及び3号汚泥打込ポンプローター、ステーター取替
		2/25 ~ 2/28	2号脱水機ろ布交換
		3/11	破碎機の破碎刃交換
15	汚泥打込ポンプ等修繕 1号脱水機ろ布等修繕	4/1	2号脱水機盤標示灯取替
		4/14	1号脱水機盤、補機盤表示灯取替
		5/9、13	破碎機の破碎刃計17本取替
		5/22	計装用コンプレッサ-2号修理
		7/10	破碎機の破碎刃1本取替
		7/28	破碎機スクリーン(大)取替

浄水場排水処理設備修繕履歴		浄水場名	上野浄水場(上工水共用)
年度	修繕内容		
H15		7/28、29	1号及び4号汚泥打込ポンプスネーク交換
		8/11	1号、2号脱水機電磁弁I7漏れ修繕
		8/26	破碎機スクリーン破損予備と取替
		9/1	1号脱水機フロー用汚泥管エルボ破損取替
		10/1	破碎機の破碎刃4本取替
		11/17	破碎機のスクリーン破損取替
		2/23 ~ 2/27	1号脱水機ろ布交換
		2/26、27	2号及び3号汚泥打込ポンプ修繕